

Lån 10.000.000
 Låne omk. -
 Arkitekt. 500.000

Forslag Afdel 6

Opretnings forhold i afdelingen: (emner er ikke sat i nogen priotets orden)

Emne	Hvor	Problem forhold	Skønnede udgifter
a. Udvendig belysning	nr. 40-93	Defekt/giver ikke tilstrækkelig lys.	kr. 235.000 <i>DISP FOND</i>
b. Asfaltbelægninger	nr. 2-93	Hullet belægning	kr. 250.000
c. Belægninger i gårdrum	nr. 40-93	Ligger meget ujævnt	kr. 425.000
d. Fornyelse af legeplads	nr. 2-36	Nedbrudt og m. personfarer	kr. 50.000
e. Hække	nr. 40-93	Udgåede hække	kr. 100.000
f. Molokker	nr. 2-93	Fremtidigt miljøkrav	kr. 150.000 <i>Ø</i>
g. Varmemålere, montering	nr. 40-93	Nuvær. gamle, og overholder ikke lovens krav	kr. 75.000 <i><</i>
Koldtvandsmålere	nr. 40-93	Opretninger	kr. 75.000 <i><</i>
h. Nyt låsesystem	nr. 40-93	Nedslidt	kr. 100.000 <i><</i>
i. Renovering af sokler	nr. 40-93	Sokkelpuds nedbrudt	kr. 250.000 <i>500000</i>
j. Nye døre og vinduer	nr. 2-36	PVC vinduer, kan ikke fås reservedele/komponenter til!	kr. 2.000.000
	nr. 40-93	Maledede træelementer – trænedbrudte/skadede	kr. 5.500.000
k. Ny tagdækning inkl. efterisolering	nr. 2-36	Bølgeeternit – begyndende nedbrydning	kr. 5.800.000
Ny tagdækning	Garageanlæg	Utæt stålplade tækning	kr. 750.000

Beløb er inkl. moms og omkostninger.

Suppl. kommentarer: pkt. k. – i 2015 blev gennemført besigtigelser på nuværende tagforhold på nr. 40-93, det kunne da konstateres, at undertage (Haloten-undertagsdug) er sprød, og derfor må forventes, at få tætheds problemer i løbet af 5-10 år.

a. Udvendig belysning
 Omfang; Nr. 40-93



Armaturerne er så gamle, så der er en relativ kort tilbagebetalingstid på at få dem optimeret til LED belysning (ca. 8-9 år)

6

FÖRSLAG

LÅN

10 000 000,-
~~7 500 000,-~~

LÅNEOMK.

ARK. TEXT

500 000,-